



SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Julio Arturo Mora Gonzalez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	OK
Pararrayos	NO
Sistema de tierras	OK (1.6 OHM)
Bardas y puertas	OK-FALTA PINTURA
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	NO APLICA
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	OK



**Extintores:**

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	03/03/2012
Proximo llenado	03/03/2013

**Observaciones:**

PINTURA DE BARDAS EN MAL ESTADO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 14/09/2012 10:15:34a.m.  
**Fecha de aprobación:** 09/10/2012 04:35:23p.m.  
**Elaborado por:** Julio Arturo Mora Gonzalez  
**Aprobado por:** Nefalí López