IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.

IGASAMEX

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	Octubre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003
Usuario:	ERM	MAVSA		
Revisión de instalacio	ones:			
Letreros	OK			
Pararrayos	OK	- AL		Rit Land
Sistema de tierras	OK			
Bardas y puertas	BIEN	34 %		S. SECTION
Pintura de tubería	BUEN ESTADO			
Paneles solares	NO APLICA	111	THE PART	
Soportería	BUEN ESTADO			
Manómetros	OK			
Área en general	BUEN ESTADO			
Extintores:				
Estado físico	BUEN ESTADO			N. Service
Nivel de presión	NORMAL			
Fecha de llenado	15/04/2013			
Proximo llenado	15/04/2014	1	Control of the Contro	
Observaciones:				

Descripción	Fecha
Formato nuevo	Nov-11
	•

TODO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE

 Fecha de registro:
 31/10/2013 09:02:14p.m.

 Fecha de aprobación:
 06/11/2013 12:28:48p.m.

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Neftalí López