



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2014	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MAVSA

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MUY BIEN
Pintura de tubería	MUY BIEN
Paneles solares	NO APLICA
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	BUEN ESTADO



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	15/04/2013
Proximo llenado	15/04/2014

Observaciones:

LA BARDA FRONTAL Y TUBERÍA SE PINTARON EN ESTE MES

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/02/2014 05:24:46p.m.
Fecha de aprobación: 05/02/2014 12:12:05p.m.
Elaborado por: Alberto Salinas Castro
Aprobado por: Nefalí López