



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Jan-2016 15-Apr-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	<b>PCV-01</b>	<b>Cliente:</b>	<b>MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	35 psig	Placa de datos:	SI
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	CORRECTOS
Estado fisico:	REGULAR		
Observaciones:			

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 29-Apr-2016

**Fecha de aprobación:** 02-May-2016

**Elaborado por:** Alberto Salinas Castro

**Aprobado por:** Rolando Velazquez Ramirez