



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>16-Apr-2016</u> <u>15-Jul-2016</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alberto Salinas Castro</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG1:	<u>PRV-01</u>	Cliente:	<u>MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV</u>
Punto de ajuste:	<u>35 psig</u>	Placa de datos:	<u>SI</u>
Problemas de control:	<u>NO PRESENTA</u>	Sello del piloto y regulador:	<u>CORRECTOS</u>
Estado fisico:	<u>REGULAR</u>		
Observaciones:	<u> </u>		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 26-Jul-2016

Fecha de aprobación: 03-Aug-2016

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez