## **IGASAMEX**

SISTEMA:

TAG1:

LLENADO POR:

Punto de ajuste: \_\_\_

Problemas de control:

VPR-01

NO PRESENTA

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

PERIODO: 16-Jan-2014

FRECUENCIA:

15-Apr-2014

**TRIMESTRAL** 

REV. 0

**RO-006** 

Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.

Alberto Salinas Castro

Sello del piloto CORRECT

OS AZTECA DE VERACRUZ SA

35 psig Placa de datos: SI

y regulador:

do fisico:	REGULAR				
ervaciones:				<u></u>	
				a Fecha de registro:	16-Jul-2014
ev. No./ Res	p.	Descripción	Fech	a i recija de redisiro.	
Rev. No./ Res	p	Descripción Formato nuevo	Fech Nov-1	1	
	p			Fecha de aprobación:	18-Sep-2014
Rev. No./ Res	p			1	