



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: 16-Jul-2014 15-Oct-2014

**REV. 0**

LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: TRIMESTRAL

**RO-006**

**TAG1:** VRP1 MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: REGULAR

Observaciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |
|                 |               |        |

Fecha de registro: 03-Nov-2014

Fecha de aprobación: 14-Nov-2014

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Neftalí López