



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: 16-Jan-2015 15-Apr-2015
LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: TRIMESTRAL

REV. 0
RO-006

TAG1: VPR-01 **MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV**
Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: SI
Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: REGULAR
Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-May-2015
Fecha de aprobación: 10-Jun-2015
Elaborado por: Alberto Salinas Castro
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez