



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: Enero 2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Julio Arturo Mora Gonzalez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: PRV-001 MAVESA  
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: OPERANDO BIEN  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 11:39:27p.m.  
 Fecha de aprobación: 02/05/2013 11:43:32p.m.  
 Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez  
 Aprobado por: Nefalí López