



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: Abril 2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Julio Arturo Mora Gonzalez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: PRV-001 MAVESA
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: OPERANDO DE MANERA NORMAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/05/2013 11:21:08p.m.
 Fecha de aprobación: 02/05/2013 11:43:39p.m.
 Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez
 Aprobado por: Nefalí López