



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: Enero 2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: VPR-01 MAVSA  
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: SE ENCUENTRA OPERANDO NORMALMENTE  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/02/2014 05:26:26p.m.  
 Fecha de aprobación: 05/02/2014 12:11:50p.m.  
 Elaborado por: Alberto Salinas Castro  
 Aprobado por: Nefalí López