



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

TAG: PVR-01 MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV

Modelo: EZR

Condiciones del cuerpo:

Orificios Con golpes y/o corrosión Resortes Correctos

Desgaste en partes metálicas Poco

Condiciones del piloto:

Desgaste en partes metálicas Correctos

Resortes Ninguno

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: No

Verificación de:

Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente

Punto de ajuste 40 psig

Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno

Observaciones: Se realiza simulación de arranque y paro para corroborar las pruebas de hermeticidad, demostrando el regulador estar en buen estado.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 16/10/2012 09:56:40a.m.

Fecha de aprobación: 23/10/2012 03:13:26p.m.

Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez

Aprobado por: Nefalí López