



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| SISTEMA: | Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V. | PERIODO: | 16-Oct-2013 | 15-Oct-2014 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Alberto Salinas Castro | FRECUENCIA: | ANUAL | | RO-010 |

TAG: 1 MAVSA

Modelo: FISHER EZR

Condiciones del cuerpo:
Orificios CORRECTOS Resortes CORRECTOS

Desgaste en partes metálicas NINGUNA

Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NINGUNO
Resortes CORRECTOS

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI

Verificación de:
Fugas NO Sello CORRECTO

Punto de ajuste 35 psig

Simulaciones de flujo NO Arranque BUENO

Observaciones: SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 30-Nov-2014

Fecha de aprobación: 01-Dec-2014

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez