



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	16-Oct-2014	15-Oct-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	ANUAL		RO-010

TAG: 1 MAVSA

Modelo: FISHER EZR

Condiciones del cuerpo:

Orificios BUENOS Resortes BUENOS

Desgaste en partes metálicas NO

Condiciones del piloto:

Desgaste en partes metálicas NO

Resortes BUENOS

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI

Verificación de:

Fugas NO Sello CORRECTO

Punto de ajuste 35 psig

Simulaciones de flujo NULO Arranque BUENO

Observaciones: ESTADO FÍSICO REGULAR



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Oct-2015

Fecha de aprobación: 27-Oct-2015

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez