



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Octubre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ SA DE CV

Modelo:
CONSOLIDATED 1906KC

Punto de ajuste en placa:
70 psig

Punto de ajuste encontrado:
70 psig



Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16/10/2012 09:59:10a.m.

Fecha de aprobación: 23/10/2012 03:14:10p.m.

Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez

Aprobado por: Nefalí López