



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>16-Oct-2013 15-Oct-2014</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-011</b>
LLENADO POR:	<u>Alberto Salinas Castro</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	

Usuario: MAVSA

Modelo: Consolidated

Punto de ajuste en placa: 73 psig

Punto de ajuste encontrado: 73 psig

Observaciones:

Todo se encuentra correctamente

---



---



---



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 16-Oct-2013

Fecha de aprobación: 10-Jan-2015

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez