



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS  
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

<b>Sistema:</b> Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	<b>Periodo:</b> 16-Oct-2015 al 15-Oct-2016	<b>REV. 0</b>
<b>Fecha:</b> 02-Nov-2016	<b>Precio Gas:</b> 2,000.00	<b>Ficha:</b> RO-DF-02-186-000-A1-109
		<b>RO-DF-02</b>

**Equipo Utilizado:** explosimetro impac pro      **Fecha Calibración:** 11/11/2015      **No. Serie:** ZEL0809834

Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	ERM MAVSA	No se Encontro	0	No aplica	No aplica	0.00	0.00
<b>Perdidas Totales:</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Nov-2016

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Alberto Salinas Castro

**Autorizado por:** Rolando Velazquez Ramirez