



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	Periodo: 16-Oct-2013 al 15-Oct-2014	REV. 0
Fecha: 05-Nov-2014	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-186-000-A1-8
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: Explosimetro			Fecha Calibración: 04/11/2014		No. Serie: ZEL 0809834		
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Jan-2015
Fecha de aprobación: 22-Jan-2015
Elaborado por: Alberto Salinas Castro
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez