



**REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR**

**IGASAMEX**

Sistema: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.

Periodo: 16-Abr-2014 al 15-Jul-2014

REV. 0

Fecha: 09-Mar-2014

Ficha: RO-OD-02-186-000-M3-31

RO-OD-02

Tipo de odorizador (arrastre o inyeccion)

NINGUNO

Capacidad del tanque (gal)

NINGUNO

**INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO**

Mecanismo de flotador	0
Empaque de indicador	<input type="checkbox"/>
Recubrimiento del odorizador	<input type="checkbox"/>
Cuenta con protección catódica	<input type="checkbox"/>
Cuenta con aislación eléctrica	<input type="checkbox"/>
Válvula dosificadora	0
Válvula de llenado	<input type="checkbox"/>
Bomba de inyección	<input type="checkbox"/>
Controlador	<input type="checkbox"/>
Correcta posición de inidcador de nivel	<input type="checkbox"/>
Correcta ubicación de puerto de entrada y de salida	<input type="checkbox"/>
Describe actividades de mantenimiento realizadas	<input type="checkbox"/>
Piezas reemplazadas	<input type="checkbox"/>

**RECARGA**

Fecha de ultima recarga 03 - Septiembre - 2014

Cantidad de odorante agregado

**Describe actividades realizadas**

**COMENTARIOS GENERALES**

ESTE REPORTE NO APLICA AL SISTEMA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2014

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez