



REPORTE DE INSPECCIÓN DE VALVULAS

IGASAMEX

Sistema: Molinos Azteca de Veracruz, S. A. de C. V.	Periodo: 16-Oct-2013 al 15-Ene-2014	REV. 0
Frecuencia: Trimestral	Ficha: RO-VS-01-186-000-M3-29	RO-VS-01

Estación: [186-002] MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ	Cliente: MOLINOS AZT
---	-----------------------------

Tag	Tipo	Operativa	Lubricación	Manerales	Placa de Datos	Nivel de Sello	Observaciones
VC-01	DE CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VC-02	DE CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VC-03	DE CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VC-04	DE CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VC-05	DE CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VC-06	DE CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	
VC-07	DE CORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sella Perfectamente	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16-Jul-2014

Fecha de aprobación: 23-Sep-2014

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Autorizadopor: Rolando Velazquez Ramirez