



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	01-Jan-2016 31-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MASECA MTY

Revisión de instalaciones:

Letreros	En malas condiciones
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	Falta instalar puerta
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Acumulación de material



Extintores:

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2015-03-30
Proximo llenado	2016-03-30
Capacidad:	6

Observaciones:

Pendiente reemplazar la malla y los letreros que se han roto por acumulación de material sobre la malla

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Sep-2016

Fecha de aprobación: 12-Sep-2016

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelo

Autorizado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández