



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	01-Jul-2014	30-Sep-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** MASECA MTY

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	en mal estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	malla maltratada
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	en buenas condiciones
Sopotería	en buenas condiciones
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	28/02/2014
Proximo llenado	28/02/2015
Observaciones:	

SE APLICO SANDBLAST Y PINTURA A TUBO DE MEDICION Y SE REEMPLAZARON ALGUNOS LETREROS, PENDIENTES TODAVIA OTROS POR CAMBIAR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 24-Oct-2014

**Fecha de aprobación:** 30-Oct-2014

**Elaborado por:** Bruno Federico Garcia Consuelos

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández