



SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MASECA MTY

Revisión de instalaciones:

Letreros	PRESENTA DAÑOS
Pararrayos	NO HAY
Sistema de tierras	NO
Bardas y puertas	LA MALLA ESTA DOBLADA
Pintura de tubería	DAÑADA
Paneles solares	NO HAY
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	01/02/2013
Proximo llenado	01/02/2014

Observaciones:

SE CAMBIO EXTINTOR POR UNO RECIEN RECARGADO.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17/06/2013 02:51:40p.m.

Fecha de aprobación: 02/07/2013 11:19:21a.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández