



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)	PERIODO:	Septiembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MASECA MTY

Revisión de instalaciones:

Letreros	FALTA LETRERO DE NO ACCESO
Pararrayos	NO HAY
Sistema de tierras	NO
Bardas y puertas	MAYA DOBLADA
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	CONDICIONES REGULARES



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	28/02/2013
Proximo llenado	28/02/2014

Observaciones:

ES NECESARIO PONER UN SISTEMA DE DESAGUE O LEVANTAR EL NIVEL DEL PISO DE LA CASETA YA QUE CUANDO LLUEVE SE ESTANCA EL AGUA POR VARIOS DIAS

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/10/2013 11:18:18a.m.

Fecha de aprobación: 11/10/2013 04:31:24p.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández