



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

|              |   |             |                         |               |
|--------------|---|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.) | PERIODO:    | 01-Apr-2015 30-Jun-2015 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Bruno Federico Garcia Consuelos             | FRECUENCIA: | <b>TRIMESTRAL</b>       | <b>RO-006</b> |

**TAG1:** PCV 01 MASECA MTY

Punto de ajuste: 73 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: BUEN ESTADO

Observaciones: \_\_\_\_\_

**TAG2:** PCV 02 MASECA MTY

Punto de ajuste: 78 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: Se dejo como regulador principal

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 26-Aug-2015

**Fecha de aprobación:** 26-Aug-2015

**Elaborado por:** Bruno Federico Garcia Consuelos

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández