



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.) PERIODO: Diciembre 2011 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG:** PCV-01 MASECA MTY  
 Punto de ajuste: 78 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Condiciones regulares  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TAG:** PCV-02 MASECA MTY  
 Punto de ajuste: 70 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 14/09/2012 09:29:36a.m.  
**Fecha de aprobación:** 27/09/2012 11:11:43a.m.  
**Elaborado por:** Bruno Federico Garcia Consuelos  
**Aprobado por:** Hernán Arias Morales