




IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.) PERIODO: 01-Oct-2015 30-Sep-2016 REV. 0
LLENADO POR: Bruno Federico Garcia Consuelos FRECUENCIA: ANUAL RO-010

TAG: 1 MASECA MTY
Modelo: EZR 2X1
Condiciones del cuerpo:
Orificios BUENAS CONDICIONES Resortes BUENAS CONDICIONES
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes BUEN ESTADO
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas SI Sello CORRECTO
Punto de ajuste 72 psig
Simulaciones de flujo SI Arranque CORRECTO
Observaciones:



TAG: 2 MASECA MTY
Modelo: EZR 2X1
Condiciones del cuerpo:
Orificios BUENAS CONDICIONES Resortes BUENAS CONDICIONES
Desgaste en partes metálicas NO
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas NO
Resortes BUENAS CONDICIONES
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI
Verificación de:
Fugas SI Sello CORRECTO
Punto de ajuste 78 psig
Simulaciones de flujo SI Arranque CORRECTO
Observaciones:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 23-Sep-2016
Fecha de aprobación: 26-Sep-2016
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández