



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	<u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-010

TAG: PCV-01 MASECA MTY

Modelo: 02H7 CS174 (AXIAL)


Condiciones del cuerpo:
 Orificios Buen estado Resortes Correctos
 Desgaste en partes metálicas Ninguno

Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas Correctos
 Resortes Ninguno

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: Si

Verificación de:
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente
 Punto de ajuste 78 psig
 Simulaciones de flujo Nulo Arranque Bueno

Observaciones: SE REEMPLAZO LA MANGA UTILIZANDO UNA DE LA ANTIGUA VALVULA DE SEGURIDAD
NO SE PUDO VERIFICAR EL SELLO DEBIDO AL ARREGLO, QUE



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 02/10/2012 11:40:50p.m.

Fecha de aprobación: 10/10/2012 10:23:49p.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Hernán Arias Morales