



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA: <u>Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Gpe. N. L.)</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL: <u>30/09/2012</u>	Ficha: 91 RO-014
LLENADO POR: <u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>		

Descripción general de condición anormal
 DESFOGUE DE VALVULA DE SEGURIDAD

Ubicación: Equipos

Causa aparente Falla de partes blandas (diafragmas, o-rings, empaques)

Efectos Desfogue de válvula de seguridad

Acción correctiva Mantenimiento correctivo

Observaciones

SE ENCONTRARON DEMASIADOS SOLIDOS Y BASURA QUE DAÑARON LA MANGA. SE COLOCO UNA NUEVA. SE RECOMIENDA SUSTITUIR EL SEPARADOR DE SOLIDOS POR UN FILTRO.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11
	Reporte S/F	

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández