



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Río Bravo)	PERIODO:	Septiembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Sergio Alberto Tellez Guerra	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: _____ N/A _____

b) Cruces de ferrocarril: _____ N/A _____

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

_____ Buenos _____

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: _____ 0 _____

b) Cantidad de placas faltantes: _____ 0 _____

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: _____ 0 _____

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 30/10/2013 07:27:50p.m. _____

Fecha de aprobación: _____ 31/10/2013 09:59:08p.m. _____

Elaborado por: _____ Sergio Alberto Tellez Guerra _____

Aprobado por: _____ Jesús Arnoldo Meráz Fernández _____