



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Río Bravo)	PERIODO:	25-Jul-2014 24-Oct-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Sergio Alberto Tellez Guerra	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: VR-1 Molinos Azteca Rio Bravo

Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

TAG2: VR-2 Molinos Azteca Rio Bravo

Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16-Feb-2015

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Sergio Alberto Tellez Guerra

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández