



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Molinos Azteca, S. A. de C. V. (Río Bravo) PERIODO: Enero 2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Sergio Alberto Tellez Guerra FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG:** PCV-1 MOLINOS AZTECA RIO BRAVO  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** PCV-2 MOLINOS AZTECA RIO BRAVO  
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 09/07/2013 06:03:38p.m.  
**Fecha de aprobación:** 12/07/2013 11:02:01a.m.  
**Elaborado por:** Sergio Alberto Tellez Guerra  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández