**IGASAMEX** 

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

LENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003
Usuario:	MASECA-CHINAMECA			
Revisión de instalaciones:				
Letreros	BUEN ESTADO		7	
Pararrayos	NO CUENTA CON ELLOS	600	THE REAL PROPERTY.	The state of the state of
Sistema de tierras	NO CUENTA CON EL		- F. San	
Bardas y puertas	BUEN ESTADO		EXTINTOR	222000
Pintura de tubería	BUENA CONDICION	(6)		
Paneles solares	N/A			80000
Soportería	BUEN ESTADO	==		
Manómetros	BIEN			888888
Área en general	BUEN ESTADO		The second	
Extintores:				
Estado físico	BUEN ESTADO	1		1
Nivel de presión	ADECUADO		2012	(01 /25 ) 00 · 15   BM
Fecha de llenado	31/01/2012		VELUS	01/25 08:16 AM
Proximo llenado	31/01/2013			
Observaciones:				

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/01/2013 11:27:53a.m.

Fecha de aprobación: 29/01/2013 09:10:51p.m.

> Rolando Velazquez Ramirez Elaborado por:

Neftalí López Aprobado por: