IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	EMA: Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.		PERIODO:	01-Nov-2015	31-Jan-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Tolentino Reyes		FRECUENC	CIA: TRIM	ESTRAL	RO-006
TAG1:	PRV-01 Cliente:		MASECA-CHINAMECA			
Punto de ajuste: Problemas de control:	0 ^{psig} Placa de datos: NO PRESENTA Sello	SI o del piloto y regulador:	REGULAR			
Estado fisico: REGU		y do. p.ioto y rogalado				
Observaciones:						
TAG2:	DDV 00	Cliente:	M	ASECA-CHINAME	CΔ	
Punto de ajuste:	PRV-02 0 psig Placa de datos:	Si Si				
Problemas de control:	NO PRESENTA Sello	o del piloto y regulador:	REGULAR			
Estado fisico: REGU Observaciones:	JLAR					
Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha Fec	ha de registro:	01-Feb-2016		
	Formato nuevo	Nov-11	le aprobación:	01-Feb-2016		
					-tina Dayas	
			Elaborado por:	Alejandro Toler	ilino Reyes	

Aprobado por:

Rolando Velazquez Ramirez