



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Harinera de Veracruz, S. A. de C. V. | PERIODO: | 01-Feb-2015 30-Apr-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Alejandro Tolentino Reyes | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

TAG1: PRV-01 MASECA-CHINAMECA

Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: NO

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: CONDICIONES REGULARES

Observaciones: Datos grabados en el cuerpo de la valvula fisher
667D mx 15825

TAG2: PRV-02 MASECA-CHINAMECA

Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: NO

Problemas de control: NO PRESENTA Sello del piloto y regulador: CORRECTOS

Estado fisico: CONDICIONES REGULARES

Observaciones: Datos grabados en el cuerpo de la valvula fisher
667D mx 13828

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 29-Apr-2015

Fecha de aprobación: 30-Apr-2015

Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez