



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Jul-2012 30-Sep-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Rolando Velazquez Ramirez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PRV-01 MASECA-CHINAMECA

Punto de ajuste: 200 psig Placa de datos: No

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Condiciones regulares

Observaciones: Datos grabados en el cuerpo de la valvula fisher
667D mx 15825

TAG2: PRV-02 MASECA-CHINAMECA

Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: No

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Condiciones regulares

Observaciones: Esta valvula presenta fuga en los reguladores
de alta datos en el cuerpo de valvula 667D mx
13828

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Rolando Velazquez Ramirez

Aprobado por: Guillermo Hernandez