



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Harinera de Veracruz, S. A. de C. V. PERIODO: Julio 2013 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Rolando Velazquez Ramirez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG:** PRV-01 MASECA-CHINAMECA  
 Punto de ajuste: 200 psig Placa de datos: No  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Condiciones regulares  
 Observaciones:

**TAG:** PRV-02 MASECA-CHINAMECA  
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: No  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Condiciones regulares  
 Observaciones: la valvula de control presenta fuga en el regulador  
de alta

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 16/07/2013 01:05:53p.m.  
**Fecha de aprobación:** 18/07/2013 03:20:52p.m.  
**Elaborado por:** Rolando Velazquez Ramirez  
**Aprobado por:** Nefalí López