



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	PERIODO:	01-Nov-2015 30-Apr-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Alejandro Tolentino Reyes	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 12/04/2016 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: ELC 0015/15

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: **POSTE NUM 1 HACIA**
ENTRADA MASECA
 VCC-CSE (volts): -0.98
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
NINGUNA OBSERVACION-



Numero: 2
 Ubicación: **POSTE 2 CON DIRECCION**
A OLEOFINOS
 VCC-CSE (volts): -1.07
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:
NINGUNA OBSERVACION.-



CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION 1	JUNTA MICARTA EN BUEN ESTADO	N/A	EN BUEN ESTADO

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-May-2016
 Fecha de aprobación: 02-May-2016
 Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez