



**REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
 CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

Sistema: Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	Periodo: 01-Nov-2015 al 31-Oct-2016	REV. 0
Fecha: 25-Oct-2016	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-189-000-A1-109
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: Honeywell Lumidor Impact Pro		Fecha Calibración: 16 JUL 2016		No. Serie: 590713			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	ENTRADA CMR	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	PARTE MEDIA CMR	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	SALIDA DE LA CMR	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25-Oct-2016
Fecha de aprobación: 28-Oct-2016
Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez