



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Harinera de Veracruz, S. A. de C. V.	Periodo: 01-Nov-2014 al 31-Oct-2015	REV. 0
Fecha: 12-Oct-2015	Precio Gas: 20,000.00	Ficha: RO-DF-02-189-000-A1-9
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: Honeywell Lumidor Impact Pro		Fecha Calibración: 05 MARZO 2015	No. Serie: ZEL0809834				
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	PRIMER PASO DE REGULACION	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	PARTE MEDIA DE LA CASETA	Valvulas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	PRIMERA VALVULA	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12-Oct-2015
Fecha de aprobación: 14-Oct-2015
Elaborado por: Alejandro Tolentino Reyes
Autorizado por: Rolando Velazquez Ramirez