



IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (52) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCION Y MONITOREO DE FUGAS

REGISTRO DE FUGAS								
Sistema:	HERSMEX	Fecha del reporte:	26/11/2015	Hora:	10:00	No. Reporte	RF-02-15	
Cliente:	HERSHEYS ESCOBEDO	Fecha Inicio:	26/11/2015	Fecha Final:	26/11/2015			
Equipo Utilizado:	EXPLOSIMETRO	Marca:	IMPACT PRO	Modelo:	2302B21009UE			
Fecha de Calibración:	13/10/2015	Proxima Calibración:	13/04/2016	N/S	ZEL0510163			
Detectada por:	N/A	Atendida por:	N/A	Fecha de la fuga:	N/A	Hora:	N/A	
Reportada por terceros	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Via telefonica	<input type="checkbox"/>	Bomberos	<input type="checkbox"/>	Proteccion civil <input type="checkbox"/>	
Nombre de quien reporto	N/A	Direccion	N/A	fecha	N/A	Hora	N/A	
Dirección De quen reporto	N/A	Tiempo en que se investigo la fuga	N/A					
Tiempo en que se atendio la fuga	N/A	Descripción detallada de la fuga:	N/A					
Grado de la fuga:	N/A	Magnitud de la fuga:	N/A	Numero de Tag asignar	N/A			
Valor en PPM ó %:	N/A							
MONITOREO DE FUGAS								
Responsable:	BRUNO GARCIA	Método aplicado:	DETECTOR DE GAS	Valor en PPM ó %:	N/A			
Area Monitoreada:	TODOS LOS COMPONENTES DE LA ESTACION DE MEDICION Y REGULACION, ESPECIALMENTE BRIDAS Y CONEXIONES							
Resultados del monitoreo:	NO SE DETECTO NINGUNA CONCENTRACION							
Reparada	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Tiempo de la Reparación	N/A	Hora	N/A	Fecha	N/A
Nombre del responsable de la reparación:	N/A	Protección Catodica	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>				
Acciones a seguir:	SE REVISARA NUEVAMENTE EN SEIS MESES							
Se reevalua:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Poque:	N/A				
REEVALUACION DE FUGAS								
Motivo de su reevaluación:	N/A							
Responsable:	N/A	Fecha Inicio	N/A	Fecha Final	N/A			
Atendida por:	N/A	Próxima fecha reevaluación:	N/A	Grado actual :	N/A	Fecha :	N/A	
Fuga reparada:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>						
Porque:	N/A							