



**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	<u>Hermex, S. de R.L. de C.V</u>	PERIODO:	<u>Febrero 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Presenta algunos daños

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

NO

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

NO

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
NO

b) Cambio de vegetación:  
NO

**8.- Comentarios adicionales:**

EL REGISTRO ES OPERADO POR PEMEX

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 12/12/2012 04:42:38p.m.  
**Fecha de aprobación:** 14/12/2012 12:16:18p.m.  
**Elaborado por:** Bruno Federico Garcia Consuelos  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández