



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Hermex, S. de R.L. de C.V</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: NO

b) Cruces de ferrocarril: NO

c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

CONDICIONES REGULARES (EL REGISTRO ES OPERADO POR PEM)

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

CONSTRUCCION DE UN REGISTRO

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

NO

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

8.- Comentarios adicionales:

SE OBSERVA QUE CONTINUAN LOS TRABAJOS A UN COSTADO DEL DDV POR FUERA DE LA MALLA, SE CONTRUYO UN REGISTRO PARA ALOJAR UNA VALVULA Y DENTRO DEL TERRENO DE LA PLANTA VECINA SE OBSERVA QUE YA COLOCARON TAMBIEN UNA CASETA.
NO SE HA REALIZADO NINGUN CRUCE. SE SEGUIRA AL PENDIENTE.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 27/05/2013 12:40:48p.m.
Fecha de aprobación: 29/05/2013 03:28:34p.m.
Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández