



**IGASAMEX**


**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Hermex, S. de R.L. de C.V	PERIODO:	12-Mar-2015	11-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** HERSHEY ESCOBEDO

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	N/A
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-11-01
Proximo llenado	2015-11-01
Capacidad:	6

Observaciones:

Se retoco la pintura de la tubería

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 16-Dec-2015

**Fecha de aprobación:** 04-Jan-2016

**Elaborado por:** Bruno Federico Garcia Consuelo

**Autorizado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández