



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Hersmex, S. de R.L. de C.V	PERIODO:	Febrero 2013	REV. 0 RO-003
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	

Usuario: HERSHEYS ESCOBEDO

Revisión de instalaciones:

Letreros	BUEN ESTADO
Pararrayos	NO HAY
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	NO HAY
Sopotería	OK
Manómetros	OK
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	BUEN ESTADO
Nivel de presión	ADECUADO
Fecha de llenado	01/09/2012
Proximo llenado	01/09/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25/06/2013 12:49:25p.m.

Fecha de aprobación: 29/06/2013 12:17:05p.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández