IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Hersmex, S. de R.L. de C.V	PERIODO:	Noviembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007
Equipo empleado: Fecha de calibración: Certificado de calibración:	MULTIMETRO FLUKE 83V 28/05/2013 0513171F			
	PERFIL DE POT	ENCIAL		
Numero:1 Ubicación: ANTES DE CR LIBRAMIENTO VCC-CSE (volts): VCA-CSE (volts): Observaciones:	-1.16 0.00 VCA-C	o: sión: AL CRUZAR EL LIBRAMIENTO  SE (volts):	1164	
Numero: 3 Ubicación: EN EL POSTE KM 0+423 VCC-CSE (volts): VCA-CSE (volts): Observaciones:	-1.19 VCC-C VCA-C	ión: 4   EN EL POSTE DE PEM   KM 0+523   SE (volts): -1.18   SE (volts): 0.00   vaciones:	EX	
Numero: 5 Ubicación: ENTRE LA TOI MALLA PERIM VCC-CSE (volts): VCA-CSE (volts): Observaciones:				

## **CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
HERSHEYS ESCOBEDO	Aisla bien	Aisla bien	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/12/2013 11:13:55p.m.

Fecha de aprobación: 16/12/2013 03:35:25p.m.

> Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Jesús Arnoldo Meráz Fernández Aprobado por: