




IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Hermex, S. de R.L. de C.V	PERIODO:	07-Dec-2013 06-Dec-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

TAG: PCV-01 HERSHEYS ESCOBEDO				
Modelo: 02H7 CS174 (AXIAL)				
Condiciones del cuerpo:				
Orificios	Buen estado		Resortes	Correctos
Desgaste en partes metálicas	Ninguno			
Condiciones del piloto:				
Desgaste en partes metálicas	Ninguno			
Resortes	Correctos			
Cambio de partes blandas del kit de refacciones:			Si	
Verificación de:				
Fugas	Sin fugas	Sello	Sella perfectamente	
Punto de ajuste	60 psig			
Simulaciones de flujo	Bajo	Arranque	Bueno	
Observaciones:	SE LE HIZO LIMPIEZA Y SE REEMPLAZO LA MANGA. DURANTE EL MANTENIMIENTO SE EVIDENCIO QUE LAS VALVULAS VM-03 Y VM-04 NO SELLAN CORRECTAMENTE.			

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:	_____
Fecha de aprobación:	_____
Elaborado por:	Bruno Federico Garcia Consuelos
Aprobado por:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández