



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	Hermex, S. de R.L. de C.V	PERIODO:	12-Dec-2012 11-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

TAG: PCV-01 HERSHEYS ESCOBEDO

Modelo: 02HV7 CS174 (AXIAL)

**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios Buen estado Resortes Correctos

Desgaste en partes metálicas Ninguno

**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas Ninguno  
 Resortes Correctos

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** Si

**Verificación de:**  
 Fugas Sin fugas Sello Sella perfectamente

Punto de ajuste 60 psig

Simulaciones de flujo Bajo Arranque Bueno

Observaciones: Al cambiarle los o rings se corrigio la fuga que tenia en el tornillo restrictor.



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: \_\_\_\_\_

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández