



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA:	Hersmex, S. de R.L. de C.V	PERIODO:	12-Dec-2014 11-Dec-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Bruno Federico Garcia Consuelos	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

TAG: 1 HERSHEYS ESCOBEDO

Modelo: 02HV7 CS174 (AXIAL)

Condiciones del cuerpo:
 Orificios BUENAS CONDICIONES Resortes BUENAS CONDICIONES
 Desgaste en partes metálicas NO

Condiciones del piloto:
 Desgaste en partes metálicas NO
 Resortes BUEN ESTADO

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: SI

Verificación de:
 Fugas SI Sello CORRECTO
 Punto de ajuste 60 psig
 Simulaciones de flujo NO Arranque CORRECTO

Observaciones: _____



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Aug-2015

Fecha de aprobación: 01-Sep-2015

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández