



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Hermex, S. de R.L. de C.V</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Bruno Federico Garcia Consuelos</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: HERSHEYS ESCOBEDO

Modelo:
02HV7 CS174 (AXIAL)

Punto de ajuste en placa:
0 psig

Punto de ajuste encontrado:
89 psig



Observaciones:
No especifica el ajuste en la placa.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04/12/2012 10:19:32p.m.

Fecha de aprobación: 14/12/2012 12:18:53p.m.

Elaborado por: Bruno Federico Garcia Consuelos

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández